

ZESTAWIENIE AWARII WOD-KAN GMINA MIEDŹNO

ROK 2019

Wydział Eksploatacji Nr 1 Kłobuck

1. SIEĆ KANALIZACYJNA – BRAK AWARII

2. ZESTAWIENIE AWARII WODOCIĄGOWYCH

Lp.	Miejscowość	Ulica	Nr	Data	średnica	Materiał	PRZEWÓD
1	KOŁACZKOWICE	-	220	05-01-2020	100	ŻELIWO	ROZDZIELCZA
2	MIEDŹNO	WYZWOLENIA	92	07-01-2020	110	PCV	ROZDZIELCZA
3	KOŁACZKOWICE	-	221	16-01-2020	100	ŻELIWO	ROZDZIELCZA
4	MIEDŹNO	JAGIEŁŁY	36	20-04-2020	160	PCV	ROZDZIELCZA
5	MIEDŹNO	SOSNOWA	10	06-05-2020	100	ŻELIWO	ROZDZIELCZA
6	MOKRA	MOKRA	29	01-07-2020	40	PE	PRZYŁĄCZE
7	KOŁACZKOWICE	-	180	20-07-2020	40	PE	PRZYŁĄCZE
8	OSTROWY	MAZÓWKI	HP-127	22-07-2020	110	PCV	ROZDZIELCZA
9	MIEDŹNO	JAGIEŁŁY	36	11-09-2020	160	PCV	ROZDZIELCZA
10	MIEDŹNO	LEŚNA	2 C	14-09-2020	160	PCV	ROZDZIELCZA
11	BOROWA	LEŚNA	HP-33A	19-09-2020	160	PCV	ROZDZIELCZA

3. OCZYSZCZALNIA „OSTROWY” – GMINA MIEDŹNO w roku 2019 na OŚ nie odnotowano awarii środowiskowej, która miałaby wpływ na zanieczyszczenie wód powierzchniowych odbiornika tj. rzeki Białej Okszy.

Jednakże zużycie techniczne urządzeń po prawie 20 letniej eksploatacji wskazuje na pilną potrzebę podjęcia działań modernizacyjnych, a dla zachowania rozwoju gminy i możliwości przyłączania nowych odbiorców do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej pilną potrzebę rozbudowy oczyszczalni.

Przedsiębiorstwo o potrzebach inwestycyjnych monitoruje na bieżąco, a w roku 2017 wykonało kompleksowe opracowanie w zakresie oceny aktualnych warunków pracy oczyszczalni wraz z określeniem kierunków modernizacji i rozbudowy celem dostosowania obiektu do efektywnej pracy przy zwiększonych dopływach z terenów przewidzianych do skanalizowania.

KŁOBUCK
Wydział Eksploatacji Nr 1
w Kłobucku
mgr
Podpis