

ZESTAWIENIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE MIEDŹNO W 2020 ROKU

Lp.	ADRES	DATA	SIEĆ	RODZAJ AWARII	CZAS USUNIĘCIA
1	Kołaczkowice Duże	05.01.2020 r.	wodociąg Ø100 ŻELIWO	pęknięcie	4 godz.
2	Miedźno, ul. Wyzwolenia	07.01.2020 r.	wodociąg Ø110 PVC	pęknięcie	6 godz.
3	Kołaczkowice Duże	16.01.2020 r.	wodociąg Ø100 ŻELIWO	cieknące złącze	4 godz.
4	Miedźno, ul. Jagiełły 36	19.04.2020 r.	wodociąg Ø160 PVC	pęknięcie	6 godz.
5	Miedźno, ul. Sosnowa 10	06.05.2020 r.	wodociąg Ø100 ŻELIWO	cieknące złącze	3 godz.
6	Mokra 29	01.07.2020 r.	przył. wodociągowe	korozja rury	6 godz.
7	Kołaczkowice Duże 180	20.07.2020 r.	przył. wodociągowe	korozja rury	6 godz.
8	Mazówki - dukt polny	22.07.2020 r.	wodociąg Ø110 PVC	cieknące złącze	4 godz.
9	Miedźno, ul. Jagiełły 36	11.09.2020 r.	wodociąg Ø160 PVC	pęknięcie	3 godz.
10	Miedźno, ul. Leśna 2C	14.09.2020 r.	wodociąg Ø160 PVC	pęknięcie	5 godz.
11	Miedźno, ul. Leśna (okolice ul. św. Jadwigi)	19.09.2020 r.	wodociąg Ø160 PVC	cieknące złącze	4 godz.
12	Kołaczkowice Duże 1	21.10.2020 r.	przył. wodociągowe	korozja rury	6 godz.
13	Ostrowy nad Okszą, ul. Zadworna 51	26.10.2020 r.	przył. wodociągowe	korozja rury	4 godz.
14	Miedźno, ul. Sosnowa 14	04.11.2020 r.	wodociąg Ø100 ŻELIWO	pęknięcie	3 godz.
15	Miedźno, ul. Sosnowa 30	27.11.2020 r.	wodociąg Ø100 ŻELIWO	pęknięcie	3 godz.
16	Kołaczkowice Duże 217	24.12.2020 r.	wodociąg Ø100 ŻELIWO	pęknięcie	3 godz.

KIEROWNIK
 Wydziału Eksploatacji i
 w Kibicku

 mar 11 2021